

V3.65

Aufgrund der Tatsache, dass die alte Lichtschranke bei kleinen Lichtveränderungen keine präzisen Messungen mehr durchführen konnte und erst hätte nachkalibriert werden müssen, haben wir eine neue Methode ausprobiert. Diese scheint zwar etwas komplizierter, aber vielversprechend zu sein. Leider gab es hier noch einige Probleme. Siehe nächste Version